

Tehnoaudit OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I080

GAASIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **ST2-18-0002** Kuupäev: **07.01.2018**

Paigaldise registreerimisnumber: **08-1912**

Auditi läbiviimise aeg: **03.01.2018**

Omanik	Nimi: KÜ Tammsaare 113
	Registrikood: 80106942
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 113
	Telefon: 37253334377
	E-post: juhatus@tammsaare113.ee
Valdaja	Nimi: KÜ Tammsaare 113
	Registrikood: 80106942
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 113
	Telefon: 37253334377
	E-post: juhatus@tammsaare113.ee
Järelevaataja	Nimi: Pole nõutav
	Isikukood:
	Telefon: -
	Pädevustunnistus: -

Paigaldise andmed	Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 113			
	Ehitaja:			
	Ehitamise aeg:	Küttegaasi liik: maagaas	Paigaldise kategooria: A - kategooria	
	MOP enne ja pärast redutseerimist, bar	0,02	0,02	Toru min läbimõõt, mm/DN: xx
	OP enne ja pärast redutseerimist, bar	0,02	0,02	Toru max läbimõõt, mm/DN: xx
	Toru materjal: teras		Toru pikkus, m: xx	
	Tarvitite arv: xx	Tarvitite koguvõimsus, kW: xx		Suurima tarviti võimsus, kW: xx
	Tarvitid: xx			

Auditi tulemused:

Hindamise alusnormid: seadme ohutuse seadus, majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95 "Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele"

Kontrollitud paigaldise kirjeldus: Gaasitorustik hoonesse sisenemisest kuni korteritesse sisenemiseni.

Teostatud auditi toiming(ud): Kasutus

Kasutatud kontrollivahendid: Gaasidetektor KaneMay.

Tähistused: K - korras, vastab nõuetele; M - ei ole korras, ei vasta nõuetele; O - ei ole asjakohane, ei kuulu kontrollimisele

Dokumentatsioon ja vahendid

Jooniste ja skeemide olemasolu	O	Hooldus- ja/või gaasitööde dokumenteerimine	O
Kasutamiseks vajalike vahendite olemasolu	O	Kasutus- ja hooldusjuhendid	O
Gaasipaigaldise seisukord ja kasutamise korraldus			
Ruumid	O	Reguleer- ja juhtimisseadmed	O
Ventilatsioon	O	Kaitse-/ohutusseadmed(s.h. gaasilekkeandur)	O
Torustik	K	Tarvitite toimimine tööolukorras	O
Abiseadmed	O	Põlemisõhu juurdevool	O
Sulgeseadmed	K	Põlemisjääkide välja juhtimine	O
Mõõteriistad	O	Hoolduse teostus	O
Gaasipaigaldise tihedus	K	Kasutamishoolduse nõuete täitmine	O
Gaasipaigaldisega ühendatud registreeritava mahuti kontrolli tulemus			O
Rõhk kontrollil enne ja pärast redutseerimist, bar			0,02

Märkused:

Otsus: Tehniliselt korras, vastab nõuetele ja on edasiseks kasutamiseks ohutu

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 01.2022

Juures viibis: Aivo Kärbo

Ekspert: Simo Talvoja, 5221933

Tehnoaudit OÜ
Tulika tn 19, Tallinn
+372 6004447
info@tehnoaudit.ee

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tehnilise järelevalve infosüsteemist:
<https://jvis.tja.ee>